


1/12


FIG. 1



09881670 "061801
T08T90 078860

2/12

FIG. 2



09881670.061801

4/12

FIG. 4A





FIG. 4B



5/12

FIG. 5A





FIG. 5B



09881670.061801




FIG. 6

FIG. 7C




FIG. 7D





FIG. 7A





FIG. 7B

8/12

FIG. 8



09881670.061801

9/12

FIG. 9C





FIG. 9D



Absorbed Power Distribution
at location $Z = 0.16$

FIG. 9A





FIG. 9B



Absorbed Power Distribution
at location $Z = 0.16$

FOBT90"029TE860

10/12

FIG. 10






FIG. 11 PRIOR ART



12/12

FIG. 12 PRIOR ART



Absorbed Power Distribution at $z = 0.16$